technisches Problem

R53

Fenster auf Fahrerseite bewegt sich nicht mehr

Beitrag von „Littletitus“ vom 14.8.2023, 17:35

Hau mal kräftig von innen auf die Türverkleidung oberhalb des großen Lautsprechers und Probier dann nochmal ob er öffnet...

Ziemlich bekanntes problem...