technisches Problem R53

Kühlwasser wird zu heiß

Beitrag von „Msth“ vom 22.9.2023, 07:44

Hast du mal den Widerstand am Kühlerlüfter inspiziert? Der gammelt gern mal durch. Sitzt glaub ich oben links im Lüftergehäuse.Hab grad leider kein Bild zur Hand...