technisches Problem R53

Kühlwasser wird zu heiß

Beitrag von „mini rs“ vom 22.9.2023, 08:11

Wenn die Klima demontiert hast .geht der lüfter beim einschalten der Klima bei den meisten Auto nicht da der Druckschalter nicht frei gibt soviel ich weiß .wenn nicht korrigiert mich