Frage R52 Lamdasonde Mini s R52 Teilenummer

Beitrag von „Funride“ vom 27.9.2023, 08:45

Hallo,

Das Thema ist nicht neu, es gibt bei mir nur Verwirrung mit der Teilenummer...

Fehlermeldung lamda 1 Masseschluss und lamda 2 Spannungsversorgung.

Ich würde beide einmal erneuern und hoffen das die Fehlermeldung und Anzeige im Combiinstrument verschwindet.

Wenn ich das richtig verstanden habe sind beide Sonden Indientisch und sollten die Teilenummer 11780872674. Kann das jemand bestätigen?

Mini s Cabrio r52, 170ps, BJ. 2005.

Zu1: 0005, zu2: 802

Vielen Dank.