Frage R50 Lenkwinkelsensor tauschen

Beitrag von „Sturmi“ vom 18.2.2025, 12:51

Kalibriert ist er jetzt, Fehler gelöscht, bin gespannt. Wenns wieder kommt werde ich ihn tauschen.

Gruß

Sturmi