Frage

R53

OBID Lampe leuchtet nicht

Beitrag von „baumschubser171“ vom 10.4.2025, 11:19

Bitte was...?

Deinem Namen und Deiner Email-Adresse folgend gehe ich davon aus, dass Du aus der Schweiz kommst und wir über die MFK sprechen?

In Deutschland interessiert sowas kein Kittelschwein...

Zur Sache:

Ich habe keine Ahnung, wie die auf so einen Bullshit kommen.

Ich habe hier einen 05er R52 Cooper stehen, einen 06er R53, einen 11er Polo 6R und einen 12er E91 Diesel.

Bei KEINEM leuchtet bei Motorstart die MKL auf.

Bei "nur" Zündung ein hängt es vom Hersteller ab - der E90 macht es, der Polo nicht. Ist aber an der Stelle an sich auch nicht relevant, da der Motor nicht läuft - sprich, es werden keine Abgase überwacht. Meines Wissens nach OBD auch nicht normiert, ob das Ding nun leuchten muss oder nicht.

Nur, um sicher zu sein:

Der Prüfer meinte tatsächlich die gelbe MKL und nicht die rote Airbagleuchte?