technisches Problem R53

Zweimassenschwungrad ZMS Defekt?!

Beitrag von „Balu“ vom 5.5.2025, 13:30

Was meinst du das lässt sich ein Stück weit drehen? An dem Schwungrad sollte sich überhaupt nichts drehen. Oder was genau meinst du?