technisches Problem R53

Zweimassenschwungrad ZMS Defekt?!

Beitrag von „GioX11185“ vom 5.5.2025, 13:35

Ja es hat ja spiel links und rechts durch die Federn um die Stöße auf zu nehmn und dann wieder auf null zu springen ,vom Gefühl her würde ich sagen ich hab zu viel spiel und die Federn schaffen es auch nicht mehr auf null zu bringen, denke das fett dadrin ist ümme... bevor ich mir aber jetzt ein neues für 400€ gönne wollte ich mal eure Meinung hören, da ich zum Thema zms leider null Erfahrung habe