technische Frage

R53

0234/1237 Ladedruck

Beitrag von „Msth“ vom 17.5.2025, 19:48

Meine Diva zeigt den Fehlercode 0234 in den letzten Wochen auch mal sporadisch.

Neuer Sensor liegt schon bereit.

Seit vorgestern ist der Zylinder 4 offline = stromlos (Zündspule und Kabel haben es hinter sich).

[20250516_123341.jpg](#)

Getauscht werden eh alle 3 Problemverursacher.

Trotzdem würden mich mal Sollwerte vom Ladedrucksensor interessieren. Ich hab den Motor vor 8000km kpl. neu aufgebaut und noch bei Sasha mit der JCW Software beglückt.

Ich will mal mitloggen, wenn er wieder läuft.

Grüße Moritz