technisches Problem

R50

Zündgerät Xenon

Beitrag von „Michael 1855“ vom 30.8.2025, 11:15

Hey Leute

Es leuchtet der Xenon Scheinwerfer rechts nicht mehr. r50 BJ02. Xenon ohne Linse.

Steuergeräte und Brenner schon quer getauscht ohne Erfolg.

Spannung am Stecker vom Steuergerät kommt an beim einschalten

Das Zündgerät im Scheinwerfer bekommt man ja einzeln. Wäre jetzt das was da noch übrig bleibt.

Aber wie kommt man da ran um es zu Tauschen???? 🤔

Mfg Michael