Xenonbrenner

Beitrag von „CurlyHeart7“ vom 4.2.2018, 16:16

Hallo liebe Forumsfreunde,

seit Freitag Abend leuchtet mein Scheinwerfer auf der Fahrerseite nicht mehr. Sobald ich die Scheinwerfer anmache, flackert es nur kurz und geht wieder aus. Ist es der Xenonbrenner? Wenn ja, welche sind die richtigen? D2R?

Passen die?: https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F382117965734

Außerdem möchte ich einen so kalten Farbton wie nur möglich. Mehr als 6000 Kelvin habe ich nicht gefunden.

Danke im voraus an alle?