technisches Problem R53

Kein Sound beim Navi

Beitrag von „LittleMath543“ vom 23.6.2019, 17:03

Hi,

ich habe ja in meinem Kleinen Das Werksnavi (MK4) verbaut und der Vorbesitzer hat ein Nachrüst Radio eingebaut. Sound geht, allerdings habe ich keine Ton vom Navi (egal was in den Einstellungen eingestellt ist). Am Stecker hinterm Radio sind auch ein paar Kabel nicht angeschlossen, mir fehlt nur leider ein Stromlaufplan. Finde ich den in NEwtis? oder kann man das Navi nicht mit einem Nachrüstradio verwenden?

Gruß

Marco

edit: habe im Newtis geschaut, da gibt es keinen Anschlussplan für die einzelnen Adern des Radiosteckers.

Beitrag von „SpringFeather264“ vom 23.6.2019, 17:20

Also, nach meinem Wissen kann man jedes Radio einbauen, da die steuereinheit Navi extra ist. Du sagst Kabel sind nicht angeschlossen, würde da mit Schere, Feuerzeug und Tesa gearbeitet oder wurde auch der passende Adapter von Mini auf ISO verwendet?

Beitrag von „LittleMath543“ vom 23.6.2019, 17:23

Da wurde mit einem ISO Adapter gearbeitet, trotzdem sind drei Kabel einfach lose, offen. Ich mache gleich mal ein Bild, wenn mein Handy wieder funktioniert... 😡

Hab glaub doch was gefunden im Newtis:

Schnittstelle Radio_Navigation_Tonübertragung.jpg