Wieso kann sich das Kackfass nicht daran orientieren?

Beitrag von „Sturmflamme“ vom 11.8.2020, 09:00

Hallo zusammen,

habe heute morgen auf AutoBild.de einen Artikel zu einem Nissan Frontier (hier in Deutschland als Navara bekannt) gelesen, der 1,6 Mio km runter hat.

Die Wasserpumpe wurde erst nach 970.000 km gewechselt!!! Geil finde ich, dass die Steuerkette aus reiner Vorsicht nach 1,1 Mio km gewechselt wurde.

Wieso können unsere Kackfässer sich nicht an diese Langlebigkeit von Teilen gewöhnen?

Andere Frage: Wer opfert sich für einen solchen Selbsttest?

Beitrag von „weber395“ vom 11.8.2020, 10:41

Naja, wenigstens bricht bei unseren Kackfässern nicht der Rahmen in der Mitte durch.

navara_1486466421587431.jpg