

# Keine Leistung beim Beschleunigen

Beitrag von „tw21“ vom 12.12.2018, 21:25

Hi Jay,

jo Zündaussetzer könnte es sein. Zündspule Kerzen und Kabel sind vor 5tsd km neu reingekommen. Alles NGK

Fühlt sich an als ob 2 Zylinder gerade im Urlaub sind.