

erledigt

R53 Ladedruck verlust

Beitrag von „RedCloud390“ vom 19.2.2019, 23:27

Hmm ladelufttemperatur hab ich noch nicht gecheckt aber hab

Den großen Ilk von airtec drinn.

[20190219_232409.jpg](#)

Fahre regelmässig nordschleife und letzten Sommer auch bei außentemperaturen jenseits der 30 Grad und merke bis Anschlag 5 gar nichts. Tanke immer 102 oktan aral.

Bin vor 4 Wochen testweise auf der AB gewesen bei -12 Grad und das selbe Phänomen im 6 Gang als wenn's 30 Grad sind.

Ich Check morgen mal die Temperaturen mit inpa.

Glaube aber nicht das es daran liegt.

Gruß Tobias