

technische Frage

R53

Mini R53 mit FL STG -> EWS Abgleich

Beitrag von „Littletitus“ vom 22.3.2019, 07:17

Morgen! Werd mal Bissl genauer!? Ich dachte dein Hobel läuft bereits mit der neuen DME und GP-Map?! Dann ist dieser Abgleich eigentlich nicht mehr nötig, sonst würde er nicht anspringen...!?