

**Beitrag von „Sturmflamme“ vom 12.3.2018, 23:44**

Hallo Freunde,

meine Sonnenblende auf der Beifahrerseite hat leider einen kleinen Defekt. Das Scharnier der Spiegelabdeckung geht nicht mehr ganz auf bzw. rastet bei 90° nicht ein. Die Folge: Die Spiegelbeleuchtung bleibt aus, außer man hebt selbst die Abdeckung die restlichen Zentimeter an.

Kann man da das Scharnier irgendwie reparieren oder soll ich gleich die Sonnenblende komplett austauschen?

Und wenn ich sie austauschen sollte, kann mir da bitte einer sagen, wie ich das bewerkstelligen soll?

Vielen Dank für eure Hilfe!