

technisches Problem

R53

Memory Funktion der Längseinstellung funktioniert nicht

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 19.5.2019, 17:55

Lordosenstütze war Sonderausstattung, das habe ich nicht.

Ich meine den Komforteinstieg. Wie geschrieben klappt das mit der Memory Funktion mit der Einstellung der Rückenlehne, aber nicht mit der Position in Längsrichtung. Wenn ich den Sitz wieder gemäß Anleitung zurückschiebe, geht er bis max. Anschlag nach hinten.

[Komforteinstieg.jpg](#)