

**technisches Problem**

**R53**

**P0107**

## **Beitrag von „Sascha“ vom 5.7.2019, 21:58**

Servus!

Es gibt hier 2 Sensoren!

MAP + TMAP

1x den vorderen, wo ich dir ja wo anders geschrieben habe, wo die Leitung hingeht  
und der 2., der sich rechts vom ZK befindet.

Hast du beide getauscht oder nuf den vorderen?

Hast du den passenden Sensor bestellt und verbaut?

Sehen nämlich identisch aus.

Sascha