

technisches Problem

R53

## Geräusche nach Erneuerung der Kupplung

Beitrag von „BrokenLimit707“ vom 19.9.2019, 22:48

Good evening liebe Gemeinde,

ich bin's, der Neue 😊

Dat geht ja schon gut los. Nach dem Kauf meines ersten MINIS (R53 S) vor ein paar Tagen fiel mir bei der Probefahrt direkt auf, dass die Kupplung beim Schalten vom 1 in den 2 Gang bei richtig Gas leicht rutscht. Daraufhin bot mir der Händler an, diese im Zuge der Übergabe noch zu erneuern.

Mein Cooper hat heute den ganzen Tag in der Werkstatt verbracht - der neue Kupplungssatz (inkl. Ausrücklager) wurde verbaut. Die haben sich wohl selbst gewundert was für ein Aufwand das ist (laut Aussage des Händlers)

Heute Abend erhalte ich einen Anruf der Werkstatt (freie Werkstatt des Händlers wo ich den Wagen gekauft habe), dass der Kupplungssatz erneuert wurde und der Wagen wohl nun seltsame Geräusche von der Getriebeseite her macht.

Nun müssen die alles nochmal zerlegen und nachsehen woran das liegt.

Ich habe das Geräusch leider selbst noch nicht gehört, allerdings mal fix Youtube bemüht und öfters das hier gefunden: [media]<https://www.youtube.com/watch?v=jbkthZHnK48>[/media]

hat jemand von euch Erfahrungen damit ? Was ist der Grund und was muss gemacht werden ?

beste Grüße

Steffen