

**technisches Problem**

**R53**

## **Hilfe benötigt! MINI läuft nach flashen nicht mehr!**

**Beitrag von „Abovuekt“ vom 12.10.2019, 12:50**

Soweit ich weiß gab es keine 200PS Version fürs FL Steuergerät. Könnte erklären warum er nicht anspringt...