## Beitrag von "Sascha" vom 15.10.2019, 16:34

Servus!
Um hier eine Aussage machen zu können,
sind deine Angaben sehr sehr schwach!
Hatte es was mit dem Co <sup>2</sup> zu tun, Drehzahl, loch im Krümmer, anderweitige Falschluft,
Mit solchen Infos, bekommst du auch antworten.
Sascha