

Beitrag von "BitterWood796" vom 14.11.2019, 07:20

Hallo,

bin neu hier und benötige direkt dringend Hilfe.

Meine Frau fährt einen Mini One R50 90PS. Die Heizung geht leider nicht arg warm. Heißt er bläst kühl bis leicht lauwarm. Habe bereits den Wärmetauscher ausgebaut und gespült. In den einen Eingang mit kochendem Wasser (Wasserkocher) gefüllt und es kam aus der anderen Leitung (Abgangsleitung) heißes Wasser raus und der Wärmetauscher wurde auch vollflächig richtig heiß. Entlüftet habe ich das System nun auch schon 3-4 mal und es kam auch keine Luft mehr raus bzw Luftbläschen.

Könnt ihr mir vllt weiterhelfen?

Danke im voraus