

technisches Problem

R53

# Klima Bedienteil sporadisch ohne Funktion

Beitrag von „geckster“ vom 4.12.2019, 22:52

Hallo Jonas,

den Fehlerspeicher habe ich bisher nur mit Torque ausgelesen, da war nichts hinterlegt, aber vielleicht wäre durch Inpa oder DIS mehr zu erfahren 😊