

Länge Antriebswelle links

Beitrag von „weber395“ vom 13.1.2020, 15:04

Hallo,

bei meinem Mini treten die üblichen Vibrationen beim Beschleunigen aufgrund der Tieferlegung von 35mm auf. Diese will ich demnächst mit den Antivibrationsringen von Sascha versuchen zu beseitigen. Da ich das Auto schon mit den Tieferlegungsfedern gekauft habe, weiß ich nicht wie lange diese Vibrationen schon auftreten und ob die Antriebswelle vielleicht schon ausgeschlagen ist. Vom Gefühl her würde ich sagen das es von vorne links kommt. Mir ist nun aufgefallen das bei z.b. Autodoc zwei verschiedene Längen der Antriebswelle links angeboten werden, 616mm bzw. 591mm. Für den Fall das die Scheiben alleine nichts bringen und ich die Welle tauschen muss würde ich natürlich gerne direkt die richtige kaufen.

Weiß da eine vielleicht genau bescheid und kann mir weiterhelfen welche ich nun brauche?

Hier noch der Link der Suche: [18 Treffer gefunden für OEN 31607574852 - AutoDoc Suche](#)

danke und Gruß,

Daniel