

**technisches Problem**

**R50**

## **Problem Schaltseilzug**

**Beitrag von „yello“ vom 20.4.2018, 06:42**

Moin Freunde,

habe folgendes Problem an unserem R50:

Mini ließ sich nicht mehr schalten, daraufhin habe ich den Luftfilterkasten entfernt.

Da offenbarte sich das Problem:

Schaltseilzug (links) ist vom Kugelkopf gesprungen, wahrscheinlich ist die innenliegende Muffe verschlissen....

Habe nun etwas gegoogelt und vermute das es keine Ersatzmuffe als einzelteil gibt....sondern nur die komplette Wählwelle....

Kennt jemand dieses Problem, habt ihr tipps dazu.

Im Anhang die Bilder ich hoffe mal sie kommen mit hoch....

Danke Euch, LG Carsten