## technisches Problem R53 Starker Benzingeruch im Innenraum

## Beitrag von "ZestyRob" vom 25.3.2020, 15:00

Servus,

Ich habe meinen Mini nun eine Woche (aufgrund von Corona-Quarantäne) nicht bewegen können. Und habe jetzt einen sehr penetranten Benzin / Lösungsmittel Geruch im Innenraum festgestellt. Habe ihn am Tag vor der Quarantäne noch voll getankt, seitdem nicht mehr bewegt.

Habe Versucht den Ursprung des Geruchs zu lokalisieren und bin auch fündig geworden. Unter der Rücksitzbank bin ich auf eine feuchte Stelle auf der Beifahrerseite gestoßen. Die Sitzbank ist etwas durchgeweicht und hat bräunliche Rückstände. Das Gestänge am Polster ist oxidiert, genauso wie die Gurtschraube die sich unter dem Polster befindet --> Siehe Bilder

Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte? Unter die Tankwartungsluke habe ich jetzt noch nicht geschaut, da ich noch nicht dazu gekommen bin?

Habe die Rückbank jetzt erstmal ausgebaut und zum Ablüften auf den Balkon verfrachtet. Über schnelle Abhilfe wäre ich dankbar.

LG Robin

P.s Keine Sorge, zum Glück kein Corona ??? Bleibt schön gesund ?

Huch, da hab ich wohl die Bilder vergessen anzuhängen?