

Beitrag von „ZestyRob“ vom 27.3.2020, 10:02

Hi Leute, einen wunderschönen guten ich bin's nochmal ?

Mein Cooper riecht immer noch wie ne Schnapsbrennerei ? Mein Dad meint es wäre definitiv Sprit, wobei es in meinen Augen riecht als hätte man im Innenraum ne Armee von Zinnsoldaten lackiert...

Ich bin nun leider wirklich am verzweifeln. Unter beiden Deckeln wo die Benzinpumpen sitzen habe ich nichts auffälliges gefunden. Beide Seiten Trocken und keine Spur von Benzingeruch —> Fotos anbei (btw. Ist das normal das da so viel Dreck drunter ist? Oder hat da mein Vorbesitzer geschludert?) Der vermeintliche Ursprung vom letzten Beitrag ist wohl eher auch auf ein Missgeschick von meinem Vorbesitzer zurückzuführen.

Ich habe jetzt wirklich keine Idee mehr wo der penetrante Geruch her kommt. Wenn mich meine Nase nicht täuscht, bin ich mir ziemlich sicher, dass er aus dem hinteren Teil kommt, doch auch im Batteriefach (was auch immer da hätte sein können) keine Spur...

Vllt hat jemand von euch noch eine schlaue Idee, ich wäre sehr dankbar ?

Ansonsten werde ich meinen kleinen wohl mal in die Werkstatt ausführen bevor ich demnächst den heißesten R53 im Forum habe.

LG Robin

System

P.s. No Joke, der Geruch ist wirklich sehr penetrant. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit bald schon High von irgendwelchen Dämpfen. ?