

Frage

R53

Rost unter Rückleuchte

Beitrag von „SvenR53“ vom 4.4.2020, 18:42

Hola.

Leider hat mich auch der Rostteufel besucht. Dachte eigentlich bei einem Baujahr 2006, ist das Thema eigentlich nicht mehr aktuell. Naja wie dem auch sei, muss ich das in Angriff nehmen, da es doch schon weit (meiner Meinung nach) fortgeschritten ist. Kann mir hier mal jemand sagen, womit ich preislich rechnen muss? Die einzelnen Schritte sind mir soweit bekannt. (Blech raus trennen, neues Blech biegen und anpassen, einschweißen, verzinnen und Lackierarbeiten).

Aktuell sieht das bei mir so aus

[20200404_182231_autoscaled.jpg](#)[20200404_182134_autoscaled.jpg](#)

[20200404_182126_autoscaled.jpg](#)

Gruss

Sven