

technisches Problem

JCW

Bilstein B16 macht Probleme in Kombi OZ 7Jx17 ET40

Beitrag von „RapidShadow435“ vom 7.4.2020, 18:14

Zum Federbein gibts keine Probleme.

Wahrscheinlich hilft es schon die Kante des Radlaufes wegzuschneiden - dass ist bestimmt 1cm.