

Frage

R52

Fehler P01125

Beitrag von „SilentMorning23“ vom 5.5.2020, 14:38

Hallo zusammen,

Mein R52 macht mir ein wenig Kopfzerbrechen. Ich bekomme immer wieder Fehler P01125. Laut Fehlercodes ist es die Drosselklappe. Diese wurde ersetzt und angelernt. Fehler kommt wieder, ich weiss aber nicht wann.

Saugrohrdrucksensor oben habe ich auch getauscht.

In der Anlernphase bin ich ca. 70km Problemlos gefahren. Danach nur noch Kurzstrecke bewegt. Auto stand jetzt 4-5 Tage, heute direkt beim Start, Notlauf.

Mini ist ein R52 S mit 57er Pulley, grossem LLK, geänderten Einspritzdüsen und JCW Software und Schoppe Krümmer.

Bypassklappe ist von Sascha allerdings wurde diese für den S gekauft und eingebaut, da war noch nicht klar das ich Ihn so modifiziere.

Hat jemand noch eine Idee was ich prüfen kann?

danke