

Frage

R52

Unrunder Motorlauf nach dem Starten - für ca. 30 Sek.

Beitrag von „r53-magic“ vom 12.7.2020, 18:39

Das Thema kommt mir bekannt vor. Ich meine das hatten wir schon einmal hier im Forum. Vielleicht Kraftstoffversorgung.