

Frage

R53

Sehr schlechter Radioempfang

Beitrag von „Abovuekt“ vom 20.7.2020, 12:11

Direkt unter der Antenne im unterm Dach sitzt ein Verstärker. Vielleicht ist defekt oder die Zuleitung dorthin funktioniert nicht mehr.

Die Zuleitung wird meines Wissens vom Radio direkt gespeißt.