

Beifahrerseite Fensterheber und Zentralverriegelung!

Beitrag von „LivelyWildflower1086“ vom 28.7.2020, 00:05

Den Fensterschacht bzw. Führungsschiene das Fenster kann man einstellen und die Anschläge dann neu justieren. Wenn die ZV nicht auf die Türe anspricht ist oft ein Kabelbruch am Scharnier oder Stellmotor defekt