Xenon nachgerüstet, Licht flackert(blinkt)

Beitrag von "Sascha" vom 11.8.2020, 13:22

20.11.49 10.11
Servus!
Wenn du dich im I-Net informierst, ist das Problem bei Nachgerüsteten Xenons und dem flackern ein Thema der fehlenden Codierung!
Somit müssen wir die Teile irgendwie Codiert bekommen!
Zitat von BMW-Syndicat Hallo,
denke mal du wirst dein LSZ auf Xenon programieren lassen müssen, habe bei mir Original Xenon Scheinwerfer eingebaut und hatte anfangs das gleiche Problem.
Checkkonroll wird dir wohl auch zwei defekte Birnen vorne melden?!
Und so ist genau der Status bei dir! Leider!
Sascha