

Beitrag von „CurlyHeart7“ vom 4.6.2018, 19:02

Tagchen Leute,

beim Einbau des Fahrwerks ist mir aufgefallen, dass sich meine Achsmanschetten auf beiden Seiten innen verabschiedet haben. Tüv ist auch schon seit Februar abgelaufen, denke nicht dass ich so durchkomme.

Hat jemand Erfahrung mit Zubehör Achsmanschetten gemacht? Ich denke mal mit SKF kann man nichts falsch machen.

Nächste Frage wäre, ob die Antriebswellen zwingend runter müssen, oder ich sie auch im eingebauten Zustand wechseln kann. Da ich kein pneumatisches Spreizgerät besitze, wollte ich diese "Kegel" benutzen.

Würde mich über eure Erfahrungen freuen.