

Frage

R50

## Midland Getriebe 2. Gang schleift bei zu viel Gas

Beitrag von „Sascha“ vom 23.3.2021, 17:53

Servus!

Die Lösung:

Bau das Getriebe vom CooperS ein!

War der 1. der damals das durchgeführt hat und es funzt hervorragend!

Und Ruhe ist!

Sascha