

technisches Problem

R53

Springt nach Kupplungswechsel nicht an, Anlasser muckt nicht

Beitrag von „Sascha“ vom 28.3.2021, 10:03

Servus!

Hast du das Massekabel (Motor - Karrosserie) auch wieder angeklemt?

Wird gerne beim montieren vergessen!

[Screenshot_20210328-100236_Chrome.jpg](#)

Sascha