

technische Frage

R50

## Rasseln Getriebeseite

**Beitrag von „SilentHall21“ vom 12.6.2018, 17:58**

Eventuell die Kupplung ( Kupplungsscheibe ) kaputt.