

Frage

R52

## Dichtnippel Kompressorgehäuse — Entlüftungsleitung Motorentlüftung — wer kennt die Teilenummer?

Beitrag von „Frami“ vom 12.4.2021, 20:50

Hallo,

Ich habe gerade das Kompressoröl gewechselt und dabei festgestellt, das der Dichtnippel an der Vorderseite des Kompressors, wo die Entlüftungsleitung vom Ventildeckel hineingeht defekt ist. Diesen Dichtnippel gibt es noch zwei mal in der Verbindungsleitung vom Kompressor zur Drosselklappe. Leider finde ich die Teilenummer nicht und Mini kann mit den Fotos nichts anfangen. Kennt jemand die Teilenummer?

Anbei drei Fotos

Grüße Frank