

# **Einbauort des Airbag Steuergeräts Mini R50 / div. Fehlercodes**

**Beitrag von „RapidShadow435“ vom 2.5.2021, 13:18**

Prüf doch erst einmal ob alle Stecker des Sitzes mit dem Kabelbaum verbunden sind