

# Schwingung nach tieferlegen

**Beitrag von „RaLu“ vom 21.6.2021, 20:54**

Hallo Leute,

Kennt ihr das Vibrationsproblem auch ohne Tieferlegung? Habe bei mir ca. 35cm UK Kotflügel zu Mitte Radnabe gemessen. Sollte also das Normal Fahrwerk sein. Es gibt auch keine Eintragung im Schein.

Trotzdem gibt es die beschriebenen Vibrationen bei 100-130 km/h. Aber nur unter Last / Beschleunigen. Daher schließe ich die Räder aus.

Oder sind die Toleranzen der Achswellen so groß, dass auch hier die Zwischenscheiben von Sascha helfen können?

Ich habe den MINI gebraucht gekauft und kennen ihn nur mit den Vibrationen.

Gruß

Ralph