

technische Frage

R53

## 0234/1237 Ladedruck

**Beitrag von „Sascha“ vom 19.9.2021, 17:50**

Servus,

Jup ist der Sensor!

Wenn nicht original, dann von Delphi.

Die funktionieren und das auch länger.

Sascha