

technisches Problem

R52

Schlechte Gasannahme nach Kaltstart

Beitrag von „Alpina1306“ vom 29.10.2021, 16:03

Hallo,

das hatte ich letzte Woche, nachdem er eine Woche stand.

Ein Marder hat Zündkabel 3 am Stecker der Zündspule perforiert - kaum sichtbar.

Bei warmen Motor hatte das keine Auswirkung, aber kalt lief er wie ein Sack Nüsse.

Grüße

Alpina