

Frage

R53

## Upgrade der Kompressorriemenscheibe

Beitrag von „tw21“ vom 2.11.2021, 20:34

Hi,

zum kleineren Pulley brauchst du auch einen kürzeren Riemen. Müßte dann 1374mm sein.

Am Ladeluftkühler brauchst du nichts zu machen nur die Software vom JCW solltest du noch haben.

Günter