

technisches Problem

R52

R52 Fensterheber & ZV beide Seiten ohne Funktion

Beitrag von „Hannah“ vom 26.2.2022, 18:45

Die Batterie war über den Winter abgeklemmt. Und vorher war alles i.o.

Aber weil die Halle dieses Jahr so voll stand, stand er draußen unterm carport komplett geschlossen mit abgeklemmter Batterie.