

technisches Problem

R53

ruckeln beim Beschleunigen/ nach dem Start schwankende Drehzahl und kein Gasannahme mehr

Beitrag von „LindeS01“ vom 21.4.2022, 13:37

Moin,

Kerzen, Kabel und Spule sind neu.

Der Kraftstofffilter ist auch neu. 🤔