technisches Problem | JCW | Kühlmittel läuft über nach Kühler

und Thermostat tausch

Beitrag von "Balu" vom 25.9.2022, 19:38

Ich würde mal stark davon ausgehen das es an der wie du gesagt hast nicht originalen Kappe liegt.

Wenn der Lüfter während des Entlüften nicht an gegangen ist, ist schlicht nicht richtig Entlüftet worden da der Motor nicht richtig auf Temperatur gebracht wurde. Das will ich dir aber nicht vorhalten, da dir die Suppe ja rausgelaufen ist. Ich denke einfach das der Druck im System kurz vor Einschalten vom Lüfter zu groß für die "falsche" Kappe geworden ist -> du machst den Motor aus -> ohne laufenden Motor keinen Lüfter