

technisches Problem

R53

erhöhte Leerlaufdrehzahl ->> glühender Krümmer/Kat -> Fehlerspeicher leer

Beitrag von „baumschubser171“ vom 22.11.2022, 13:15

Lambdawerte geprüft...?

Das letzte Auto, bei dem ich sowas hatte, war ein Golf GTI 16V - der hatte nen Ventil verloren...