

**technisches Problem**

**R53**

## **Mini springt nicht an**

**Beitrag von „D30R0113R“ vom 6.3.2023, 21:10**

Erledigt! Massekabel zum Motor war am Kabelschuh gebrochen.